

## 京都南部豪雨によるリトリートセンター被害状況

Facebook 等にて、京都YMCAや関連の皆様からリトリートセンターの状況報告が提供されていますが、Facebook を御利用で無い方々は、その情報に触れることが出来ませんので、それらの皆様と情報を共有するため、本 pdf ページにてお知らせ致します。

※お写真は、京都YMCA・京都パレスクラブ人見ワイズ御公開のものを転載させて頂いております。

12-13 年度 京都部 PR 委員会

### 京都YMCA 藤尾主事よりのリトセン状況報告 (2012.08.16 日現在)

リトリートセンターの件でご心配いただきありがとうございます。状況の報告をさせていただきます。

本日、総主事を含め佐々木リトセン委員長、船木京都部長や施設計画検討委員の方々も視察に入って現地の状況を確認いただいています。

進入路に当たる橋の上に泥がたまっているのと倒木や砂利が道をふさいでいて車が中に入れない状況です。

明日、機械をいれて橋の上の泥と倒木を片付けてもらい車が中に入れるようにはしてもらいますが、グラウンドにも泥がふくらはぎくらいの深さまでたまっているようです。また、野外炊事場周辺に上から流れてきた土砂がたまっているようです。

18日、19日とワイズメンズクラブ京都部の各クラブに復旧のためのワークをお願いしています。

8月17日 14:00 リトセンより

18日・19日のワーク予定通り実施します。

進入路の橋、1本は渡れる状況になりましたが、もう1本及びグラウンドの使用は、明日までの復旧は難しいかも知れません。ご協力頂ける皆様には、是非とも、乗り合わせにてお願い致します。

・復旧優先箇所は以下のとおり

電気

入口おりてすぐの橋付近の土砂、転石、流木などの処理

野外炊事場付近の土砂、転石の処理

グラウンドの川に面している箇所（フェンスがあります）付近を立ち入り禁止とすること。→川側に崩れる恐れあり。

入口から橋を渡った後の斜面右側の土砂崩れ防止

研修棟からようこそリトセンへと書かれたところまでの斜面（すでにえぐれています）のこれ以上の土砂崩れ防止

### 被災状況写真

入り口 進入路付近





研修棟下法面

屋外炊事場 ステージ付近

